




POUŽITÍ NENÍ UVEDENO JINAK, JEHOŽITKY JSOU V MM, METRECH		PRACOVÁNÍ:		ODSTRANIT OSTRÉ HRANY		NEUPRAVOVAT MÉRITKO VÝKRESU		ZMĚNA	
DĚLÁČSTÍ:		MATERIÁL:		NÁZEV:		Č. VÝKRESU		16	
TOLERANCE:		HMOTNOST:		MĚŘÍTKO:2:1		LST 1 Z 1 LSTŮ		1	
VÝROBA		MĚŘÍTKO:2:1		LST 1 Z 1 LSTŮ		1		1	
Z. JAKOSTI		MĚŘÍTKO:2:1		LST 1 Z 1 LSTŮ		1		1	

V215CR_B dee1cae16f7626bcc1d2f74